

Stansolv 519



BESCHREIBUNG UND ALLGEMEINE DATEN

- Material Nitril
- Länge (cm) 33
- Stärke (mm) 0.30
- Farbe Grün
- Innenverarbeitung Chloriniert
- Außenverarbeitung Chloriniert
- Größe / EAN 7 8 9 10
- Verpackung 1 Paar/Beutel - 12 Paar/Beutel - 72 Paar/Karton
- Ergänzende Informationen Garantiert silikonfrei. Geeignet gemäß den Anforderungen für Reinnräume Klasse 100 (ISO 5)



LEISTUNGSERGEBNISSE

Zertifizierungskategorie 3

CE 0334




3001

Legende



SCHUTZ GEGEN ÄUSSERE MECHANISCHE GEFAHREN EN 388

LEISTUNGSNIVEAU



LEICHTER CHEMIKALIENSCHUTZ EN 374



SCHUTZ VOR MIKROORGANISMEN EN 374




SCHUTZ VOR RADIOAKTIVER KONTAMINATION EN 421



SCHUTZ GEGEN THERMISCHE RISIKEN EN 407

LEISTUNGSNIVEAU




SPEZIFISCHER SCHUTZ VOR CHEMIKALIEN EN 374

Buchstaben-code	Chemische Substanz
A	Methanol
B	Aceton
C	Acetonitril
D	Dichlormethan
E	Kohlenstoffdisulfid
F	Toluol
G	Diethylamin
H	Tetrahydrofuran
I	Ethylacetat
J	n-Heptan
K	Natriumhydroxid 40%
L	Schwefelsäure 96%



SCHUTZ GEGEN KÄLTE EN 511

LEISTUNGSNIVEAU



Weitere Informationen: www.mapa-pro.com

DIE BESONDEREN VORTEILE

- Herstellungsverfahren garantiert einen gleichbleibend niedrigen Gehalt an Verunreinigungen: Partikel, nicht flüchtige Restsubstanzen, extrahierbare Substanzen => ISO Klasse 5 (Klasse M3,5 Internationales System)
- Optimale Fingerfertigkeit ohne Einschränkung bei der chemischen Beständigkeit
- Höhere Widerstandsfähigkeit gegen organische Lösungsmittel als Handschuhe aus Naturlatex
- Empfohlen für Personen mit einer Allergie auf Naturlatexproteine

HAUPT-EINSATZGEBIETE**Mapa Advantech**

- Reinräume : Produktschutz und Chemikalienschutz

HINWEISE ZU LAGERUNG UND BENUTZUNG**Gebrauchsanweisung**

- Personen mit einer Sensibilisierung auf Dithiocarbamate und Thiazole sollten diese Handschuhe nicht tragen.
- Handschuhe auspacken und anlegen gemäß der Ankleidevorschriften des Arbeitsplatzes. Legen Sie die Finger in den Handschuh. Handschuh vorsichtig über die Hand ziehen und erst, wenn beide Handschuhe angelegt sind, letzte Anpassungen vornehmen.
- Darauf achten, dass die Hände trocken und sauber sind bevor die Schutzhandschuhe übergestreift werden.
- Die Eignung der Schutzhandschuhe für die angestrebte Tätigkeit ist vor Gebrauch zu prüfen, da die Praxisbedingungen am Arbeitsplatz von den „CE“-Prüfungsbedingungen abweichen können.
- Handschuhe bei Kontakt mit Chemikalien nicht länger verwenden als für die Dauer der ermittelten Durchbruchzeit. Die entsprechenden Werte finden Sie auf unserer Internetseite www.mapa-pro.com oder wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von MAPA PROFESSIONNEL (stc.mapaspontex@mapaspontex.fr). Bei Langzeitkontakt mit Lösungsmitteln ersatzweise ein zweites Paar Handschuhe verwenden. - Handschuhstulpe umschlagen, um zu vermeiden, dass gefährliche Flüssigkeiten auf den Arm oder die Kleidung tropfen. - Handschuhe ausziehen, ohne die Außenseite zu berühren: den ersten Handschuh ausziehen und mit der anderen Hand festhalten. Die Stulpe des zweiten Handschuhs über beide Handschuhe ziehen und auf geeignete Weise entsorgen.

Lagerbedingungen

Handschuh in der Originalverpackung geschützt vor Hitze, Licht und Feuchtigkeit lagern.

RECHTSSPRECHUNG

Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft. Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.

- CE-Baumusterbescheinigung
0075/014/162/09/09/0407

- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.
0075

C.T.C - 4, rue Hermann Frenkel -69367 Lyon cedex 07 - France

- Qualitätssicherungszertifikat

0334 Asqual 14 rue des Reculettes -F-75013 PARIS